

CARE PRIME

Care Prime er hyljandi, tvíþátta, sýruhart grunnlakk, sem gefur mjög góða fyllingu.

Care Prime hentar vel á húsgögn og innréttingar.



Care Prime er mjög hraðþornandi og er létt í slípun. Care Prime gefur lítið formaldehýð frá sér hvort heldur er við lökkun eða hörðnun.

Care Prime er mjög hraðþornandi og er létt í slípun.

Care Prime gefur lítið formaldehýð frá sér hvort heldur er við lökkun eða hörðnun.

Lökkun:

Care Prime er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

Herðir:

Í **Care Prime** skal blanda Bernyl Herði 309, 13 % í rúmmáli.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 31. Flæðiseigja skal vera 17-25 sek fyrir loftsprautu, 30-35 sek fyrir háþrýstisprautu og 30-45 sek fyrir lakkteppavél.

Notatími:

1-2 dagar eftir íblöndun herðis.

Hreinsun áhald:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal eftir fyrstu umferð til að fjarlægja hugsanlega ýfingu viðarins og til að tryggja örugga viðlöðun við næstu umferð.

Þurrktími:

Loftþornun við 20°C, 3-4 klst.
Hröðuð þornun við 35-40°C, 30 - 45 mín.
Hitastig má ekki vera yfir 30°C við stöflun. Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 150 - 160 sek. (DIN 4 við 20°C).

Eðlismassi:

1,28 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

Þurrefni:

Um 65 % af massa.

Beckers



Efnisnotkun:

100 - 150 g/m² fyrir loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél.

Gljái:

Matt.

Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.