

# FJÖLHÚÐ

**FJÖLHÚÐ** er hálfgljáandi, hraðþornandi akrýlmálning, sem hefur gott efnaþol og gefur mjög góða tæringarvörn með réttum ryðvarnargrunni. Má mála við lágt hitastig. fjolhud

**Notkunarvið:** Lokaumferð í eðlisþornandi málningarkerfi, t.d. á gáma og önnur stálvirki.

**Litir:** Samkvæmt litakorti  
**Purrefni (% af rúmmáli):** 40 ± 2  
**Blossamark:** 25°C  
**Áferð:** Hálfgljáandi



Lokaumferð í eðlisþornandi málningarkerfi, t.d. á gáma og önnur stálvirki

**Gljáheldni:** Frábær  
**Sveigjuþol:** Gott  
**Vatnsþol:** Mjög gott  
**Slitþol:** Gott  
**Leysiefnaþol:** Takmarkað  
**Efnaþol:** Gott

## Undirbúningur flatar:

Yfirborð flatar verður að vera hreint og þurrt, óhreinindi skal hreinsa með viðeigandi hreinsiefni og þvo með ferskvatni.

**Áhöld:** Háþrýstisprauta. Pensill eða rúlla fyrir minni verk.

## Blöndun herðis (rúmmál)

Einþátta (án herðis).

## Þynnir/Hreinsun áhalda:

Fjölþynnir, (Jotun þynnir Nr. 7)

## Háþrýstisprauta, leiðbeiningar:

**Þrýstingur við spíss** 5 MPa (150 Bar, 2100 psi.)

**Spíss:** 0,018" -- 0,026" ( 0,46 -- 0,66 mm )

**Sprautugeisli:** 40 --65°

**Sigti:** Athugið að sigti séu hrein.

## Aðstæður við málun:

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins. Hita- og rakastig skal mæla í nánd við flötinn sem mála á.

## Þurrktími:

Þurrktími er almennt háður hreyfingu loftsins, hitastigi, filmuþykkt og fjölda málningarumferða. Tölurnar í töflunni miðast við:

Góða loftræstingu ( utanhúss eða eðlilega lofthreyfingu ).

Ráðlagða filmuþykkt.

Eina umferð á óvirkt undirlag.

Hitastig undirlags	5 °C	10 °C	23 °C	35 °C
<b>Snertipurtt</b>	40 mín.	30 mín.	20 mín.	15 mín.
<b>Gegnumpurtt</b>	17 klst.	15 klst.	10 klst.	6 klst.

## Yfirmálunartími <sup>1</sup>

<b>Lágmark</b>	3 klst.	2,5 klst.	2 klst.	1,5 klst.
<b>Hámark</b> <sup>2</sup>	-----	-----	-----	-----

<sup>1</sup> Upplýsingarnar eru miðaðar við yfirmálun með málningu af sömu gerð.

<sup>2</sup> Fyrir málun skal flöturinn vera hreinn og þurr.

Líta verður á tölurnar í töflunni hér að ofan sem leiðbeinandi. Raunverulegur yfirmálunartími getur verið lengri eða skemmri, háður málningunni sem fyrir er, filmuþykkt, málningarkerfinu sem var valið, fjölda umferða, loftræstingu, hitastigi, kröfum um meðhöndlun hlutanna, styrk filmunnar á fyrstu stigum o.fl.



## Tillaga að málningarkerfi:

FJÖLGRUNNUR 1 x 40 mikron (þurrfilma)  
**FJÖLHÚÐ** 1 x 80 mikron (þurrfilma)

## Geymsla:

Vöruna skal geyma í samræmi við reglugerðir. Varan er best geymd á svölum og vel loftræstum stað, varin frá hita og beinu sólarljósi. Umbúðir skal geyma þéttlokaðar.

## Meðhöndlun:

Sýnið aðgæslu. Hrærið upp fyrir notkun.

## Umbúðir:

5 L, 20 L

## Varúðarráðstafanir:

Vinsamlegast lesið varúðarleiðbeiningar á umbúðum. Við sprautun er góð loftræsting nauðsynleg. Varist innöndun á sprautuúða. Notið loftgrímu við sprautun. Forðist snertingu við hörund. Þvo við málningu af hörundi með viðeigandi hreinsiefni, sápu og vatni. Fari málning í augu skal skola þau með miklu vatni og leita aðstoðar læknis umsvifalaust.

Ítarlegar upplýsingar um hættur og öryggisráðstafanir við notkun er að finna á Öryggisblöðum.